



2024-08-07 13:18

**KAPORTA & BOYA EKSPERTİZ**

ADI SOYAD:	KOCAELİ BAROSU BAŞKANLIĞI	TELEFON:	121712441211	PLAKA:	41AV819
MARKA/MODEL:	SKODA / 2013	ARAÇ KM:	216752	ŞASE NO:	TMBAJ63T0E9029981

MODEL SERİ:	SUPERB //
-------------	-----------

PAKET:	FULL PAKET SEDAN	YAKIT:	DİZEL	TESTLER:	
--------	------------------	--------	-------	----------	--



- ORJ ORJİNAL
- B BOYALI
- LB LOKAL BOYA
- D DEĞİŞİMİŞ
- STO SÖK-TAK-ORJ
- STB SÖK-TAK-BOYA
- STLB SÖK-T-L-BOYA
- ŞTİ SÖK-TAK-İŞL.
- STİB SÖK-TAK-İŞL. BOYA
- İG İŞLEM GÖRMÜŞ
- İB İŞLEM BOYA
- P PLASTİK
- FK FOLYO KAPLI
- KC KURU ÇEKİÇ
- CMK CAM KAPLAMA

**SAĞ FRANKART**

Orijinal

**SAĞ ÖN ŞASE**

Orijinal

**SAĞ ARKA ŞASE**

Orijinal

**SOL ÖN ŞASE**

Orijinal

**SOL ARKA ŞASE**

Orijinal

**ÖN PANEL**

Orijinal

**ARKA PANEL**

Orijinal

**SOL MARŞPIYEL**

-----

**SAĞ MARŞPIYEL**

-----

**HAVUZ SACI**

Orijinal

**SOL FRANKART**

Orijinal

**SAĞ ÖN DİREK**

Orijinal

**SAĞ ARKA DİREK**

Orijinal

**SOL ÖN DİREK**

Orijinal

**SOL ARKA DİREK**

Orijinal

**NOTLAR**


ÖN PANEL PLASTİK KAPLI  
MARŞPIYELLER PLASTİK KAPLI



## EKSPERTİZ GİRİŞ FORMU


ADI SOYAD:	KOCAELİ BAROSU BAŞKANLIĞI	TELEFON:	121712441211	PLAKA:	41AV819
MARKA/MODEL:	SKODA / 2013	ARAÇ KM:	216752	ŞASE NO:	TMBAJ63T0E9029981





MODEL SERİ:	SUPERB //
-------------	-----------

PAKET:	FULL PAKET SEDAN	YAKIT:	DİZEL	TESTLER:	
--------	------------------	--------	-------	----------	---

KARTEL TIPASI YAĞ KAÇAĞI  
KRANK KEÇESİ TERLEME

UYARI: Ekspertizimizde verilen tüm hizmetler dünyadaki diğer ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir. Ekspertiz, hizmet alan aracın ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garantisini veremez. Aracın o anki sorunları görülür ve bunlar raporlanır. Verilen rapor 1 (bir) gün geçerlidir. Sadece boya işlemine bakıldığında araç lifte alınmadan alt kısmındaki kesmeler belli olmaz. Bununla ilgili sorumluluk siz değerli müşterilerimizdedir.

İŞLEM YAPTIRAN	ARAÇ SAHİBİ	İŞLEMİ YAPAN 
----------------	-------------	---




Müşteri adı:  
 Model:

Plaka no: 41 av 819  
 Tip:

Marka:

**Test1**

Güç Motor: 94.4Hp@2403dönüs/1'  
 Güç Teker: 79.0Hp@2277dönüs/1'  
 Dağılmış güç: 22.1Hp  
 Tork Teker: 385.5N·m@765dönüs/1'



TEST ADI:	Test1
ARAÇ BİLGİSİ	
CX-FRONTAL AREA	0.31 Cx - 2.5m <sup>2</sup>
ORAN-DİSLİ	1.00 - 4
RPM MIN-MAX	2000 - 5000
ORTAM BİLGİSİ	
ATMOSFERİK SICAKLIK:	27.1°C - 80.8°F
ATM BASINÇ. - YAG ISI	1010mBar - 451.9°C
DÜZELTME FAKTÖRÜ:	(DIN 70020) 1.015
	13.93s
GÜÇ BİLGİSİ	
GÜÇ MOTOR	94.4Hp@2403dönüs/1'
TORK MOTOR	-
GÜÇ TEKER	79.0Hp@2277dönüs/1'
TORK TEKER	385.5N·m@765dönüs/1'
DAGILMIS GÜÇ	22.1Hp
MAKSİMUM HIZ - DÖNÜS/1'	175km/h - 2908dönüs/1'


0/091 performans  
 ZYNESE  
 Auto-Expertise  
 Zeynep KÖR EN  
 İsmail Senay KİTİS 7. Cadde  
 100. Sokak No: 70 0262 335 48  
 Tel: 0312 262 335 48  
 Yabancı Yür: 003 017 32 69



## ELEKTRONİK &amp; İÇ AKSAM KONTROL

ADI SOYAD:	KOCAELİ BAROSU BAŞKANLIĞI	TELEFON:	121712441211	PLAKA:	41AV819
MARKA/MODEL:	SKODA / 2013	ARAÇ KM:	216752	ŞASE NO:	TMBAJ63T0E9029981

MODEL SERİ:	SUPERB //
-------------	-----------

PAKET:	FULL PAKET SEDAN	YAKIT:	DİZEL	TESTLER:	
--------	------------------	--------	-------	----------	---

KONTROL NOKTASI	DURUMU	NOTLAR
-----------------	--------	--------

AYNALAR	✓ İYİ	
CAMLAR	✓ İYİ	
KLİMA	✓ İYİ	
ABS FREN	✓ İYİ	
FARLAR	✓ İYİ	
SİLECEKLER	✓ İYİ	
RADYO TEYP	✓ İYİ	
DÖŞEMELER	⚠ ORTA	
SUNROOF VEYA AÇILIR TAVAN		YOK
AIRBAG (GÖRÜNEN ARIZA)		BAKILMAZ
STEPNE	✓ İYİ	
HIZ SABİTLEYİCİ		MÜŞTERİ KONTROL
PARK SENSÖRLERİ		MÜŞTERİ KONTROL
KORNA	✓ İYİ	
GÖSTERGE PANELLERİ	✓ İYİ	


## NOTLAR



## ALT TAKIM &amp; YÜRÜYEN AKSAM

ADI SOYAD:	KOCAELİ BAROSU BAŞKANLIĞI	TELEFON:	121712441211	PLAKA:	41AV819
MARKA/MODEL:	SKODA / 2013	ARAÇ KM:	216752	ŞASE NO:	TMBAJ63T0E9029981

MODEL SERİ:	SUPERB / /
-------------	------------

PAKET:	FULL PAKET SEDAN	YAKIT:	DİZEL	TESTLER:	
--------	------------------	--------	-------	----------	---

KONTROL NOKTASI	DURUMU	NOTLAR
-----------------	--------	--------

LASTIKLER	⚠ ORTA	
JANTLAR		ÇELİK
ROT KOLLARI VE ROT BAŞLARI	⚠ ORTA	
AMORTİSÖR KONTROLÜ	⚠ ORTA	
FREN DISKLERİ	⚠ ORTA	
FREN BALATALARI	✅ İYİ	
YAKIT HORTUMLARI	✅ İYİ	
HELEZONLAR VE YAYLAR	✅ İYİ	
AKS KONTROLLERİ	⚠ ORTA	
SALINCAK BURÇ KONTROLLERİ	⚠ ORTA	
ARAÇ ALTI MUHAFAZA KONTROL	✅ İYİ	
DAVLUMBAZ KONTROL	✅ İYİ	
DİNGİL KONTROL		
DEFRANSİYEL KONTROL		

## NOTLAR



## MOTOR &amp; MEKANİK EKSPERTİZ

ADI SOYAD:	KOCAELİ BAROSU BAŞKANLIĞI	TELEFON:	121712441211	PLAKA:	41AV819
MARKA/MODEL:	SKODA / 2013	ARAÇ KM:	216752	ŞASE NO:	TMBAJ63T0E9029981

MODEL SERİ:	SUPERB //
-------------	-----------

PAKET:	FULL PAKET SEDAN	YAKIT:	DİZEL	TESTLER:	
--------	------------------	--------	-------	----------	---

KONTROL NOKTASI	DURUMU	NOTLAR
-----------------	--------	--------

MOTOR YAĞ SEVİYESİ	⚠ ORTA	SICAKKEN BAKILMAZ
MOTOR GENEL KONTROLLERİ	⚠ ORTA	
TURBO KONTROLLERİ	⚠ ORTA	
TURBO INTERCOLL KONTROLLERİ	⚠ ORTA	
DIREKSİYON POMPA KONTROLLERİ	✅ İYİ	
FREN HİDROLİĞİ	✅ İYİ	
ENJEKTÖR KONTROLLERİ	⚠ ORTA	
HAVA FİLTRE VE KABİN KONTROLLERİ	✅ İYİ	
YAKIT SİSTEMİ SIZDIRMAZLIK	✅ İYİ	
ŞANZUMAN VE DEBRİYAJ KONTROLLERİ		OTOMATİK
EGSOZ SİSTEMİ	✅ İYİ	
CONTA YANIK TESTİ		BAKILMAZ
V KAYIŞI GÖRÜNEN KISIM KONTROL	⚠ ORTA	
YAĞ SIZDIRMAZLIK KONTROL	✅ İYİ	
AKÜ DURUMU KONTROL	✅ İYİ	

## NOTLAR

CORGHI PROVA FRENI Auto Win98  
2.5 TON/AXLE 6kN BRAKE TESTER  
Ser.No:wa12345ApprOM1234567Rutin kontrol:01/01/2005

\*\*\*\*\*  
\* Customer shop name \*  
\* C:\TestLine\Auto98\scritta. \*  
\* \*  
\*\*\*\*\*

TEST GUNU 07/08/2024 SAAT Test başlangıcı 13.18 Test bitişi 13.23

|Arac bilgisi

|ISIM  
|ADRES  
|SEHIR  
|Marka ve tip  
|Plaka no 41av819skoda  
|Sase no  
|Ilk kayıt tarihi 0000  
|Arac ağırlığı 1437  
|Dara kg 0  
|Cekilebilir ağırlık 0  
|GUC (HP) 000000  
|FIS. GUCU (HP) 000  
|KM 000000  
|YORUM

|Ortam kosullari

|Sicaklik 20°C | Basinc 103.0kPa | Nem 50%

|Fren sistemi tipi

|servis Hidrolik | Acil fren layout XX  
|acil Hidrolik |  
|park Meka. |

|S. Sl. m/km

|On aks: -0.0 | Arka aks: -0.0

|Suspansiyon grip%

|Fr. rh: 28 | Fr. lh: 34 | Arka rh: 22 | Arka lh: 31  
|On aks farki %: 6 | Arka aks farki %: 9

|ON aks SERVIS FR.

	SOL GUC	SAG GUC	FARK	PEDAL
ÖLÇÜM BİRİMİ	kN	kN	%	N
MAX GUC	2.90	2.86	1	0
MAX FARKTA GUC	0.07	0.37	81	0
Statik dengesizlik			1	
AKS STATİK AĞIRLIK	4.33	4.07	AKS AĞIRLIĞI (kN)	8.40
FREN VERİMLİLİĞİ (ağırlık ile)	66.98	70.27	TOPLAM VERİM. (%)	69

|ARKA aks SERVIS FR.

	SOL GUC	SAG GUC	FARK	PEDAL
ÖLÇÜM BİRİMİ	kN	kN	%	N
MAX GUC	2.22	1.89	15	0
MAX FARKTA GUC	2.22	1.89	15	0
Statik dengesizlik			15	
AKS STATİK AĞIRLIK	2.87	2.83	AKS AĞIRLIĞI (kN)	5.70
FREN VERİMLİLİĞİ (ağırlık ile)	77.36	66.79	TOPLAM VERİM. (%)	72

|ARKA aks EL FRENI

	SOL GUC	SAG GUC	FARK	PEDAL
ÖLÇÜM BİRİMİ	kN	kN	%	N
MAX GUC	2.00	1.98	1	0
MAX FARKTA GUC	0.02	0.20	90	0
Statik dengesizlik			1	
AKS STATİK AĞIRLIK	2.87	2.83	AKS AĞIRLIĞI (kN)	5.70
FREN VERİMLİLİĞİ (ağırlık ile)	69.69	69.97	TOPLAM VERİM. (%)	70

|Fren verimliliği %

	Deger
Servis	70
acil:	34
Park	28
Park (trailer ile)	-----

Servis Müdürü İmzası: .....